


tormetal



tormetal

TORNILLERÍA Y DERIVADOS METÁLICOS, S. A.
C/ Comerç, 11 - Polígono Industrial La Ferreria
08110 Montcada i Reixac - Barcelona
Tel: 93 564 57 62 - Fax: 93 564 54 69 - info@tormetal.com

SRS

Servicio de Reposición de Stock

Coste total de una fijación



En la gestión de sus necesidades de fijaciones, además del precio del artículo, existen otros factores que influyen en su coste final.

En el marco del servicio **sif**, le presentamos el

nuevo SERVICIO DE REPOSICIÓN DE STOCK - SRS-

que va más allá del simple suministro y que permite la

EXTERNALIZACIÓN DE SUS PROCESOS DE APROVISIONAMIENTO

► Personalización de sus necesidades de producto

► Reducción de su proceso de compra

► Transmisión de datos automatizada

► Reducción de los costes de inspección y control

► Disponibilidad del producto cuando lo necesita

► Fácil reubicación:
Tanto en la cubeta como en los embalajes para la reposición, se indica la ubicación.

Por eso TORMETAL le ofrece su Servicio Integral de Fijaciones -sif- con la finalidad de reducir los costes globales, de forma objetiva y medible, incidiendo de manera especial sobre:

- 1 Necesidades de producto
- 2 Consultas y comparativas de precios
- 3 Tramitación de pedido
- 4 Control de calidad
- 5 Recepción de mercancía
- 6 Ubicación en almacén
- 7 Control de existencias
- 8 Montaje
- 9 Compromiso y control de costes
- 10 Revisión y mejora continua

IMPLANTACIÓN SRS

1 Estudio previo de optimización, basado en la detección del nivel del stock óptimo para las necesidades del cliente.

2 Suministro e instalación del equipo informatizado

SOFTWARE DEXTER
Fiabilidad del sistema de aprovisionamiento.

LECTOR CÓDIGO DE BARRAS
Autónomo y sin cables.

ETIQUETAS

Proporcionan una fácil identificación del producto:

- Etiqueta con dibujo del producto
- Medidas resaltadas para su rápida localización
- Referencia propia del cliente.



3 Adecuación e instalación del equipamiento inmovilizado (opcional)



ESTANTERÍAS Y CUBETAS

Estanterías que permiten una rápida extracción:

- Suficiente espacio entre baldas para coger el producto sin mover la cubeta.

4 Funcionamiento del proceso de reaprovisionamiento

